

寺院：福島県第15教区第297番蘭秀寺
 住所：福島県いわき市平中塩字岸61

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none"> ・地震により、本堂、庫裡が一部損壊し、経蔵が半壊した。 ・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none"> ・建物の倒壊は免れたがひび割れやきしみがあり、今後、同じような地震があると恐い。 ・放射能汚染の影響があり、健康に不安がある。 ・放射線量について、居住する上では制限はないが、場所により一抹の不安がある。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none"> ・放射能汚染の影響により避難を強いられている檀家があり、転居先が不明な方もいる。
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・経蔵の屋根が崩落し、建物の周囲には亀裂が走ったが、現在は修繕が済んでいる。 ・墓石の大部分が倒壊したが、1年半をかけて修復した。 ・現時点では復旧完了と考えているが、建物自体が緩んでおり将来が不安である。 ・経済的問題により、耐震工事をする余裕がない。

(H25. 8. 5 現在)



左写真の足場は、石段しかなく墓地に車が入れないため、修復用の機材を通すためのもの。この足場は寺側で設置し、各石材店が利用できるようにした。約1年半後に撤去。(右の写真はH25. 8. 5)