

寺院：福島県第3教区第82番龍泉寺
 住所：福島県伊達郡桑折町下郡館西20

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none"> ・地震により本堂が半壊し、庫裡が一部損壊した。 ・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none"> ・寺院所在地の放射線量は、必ずしも低くはないと考えている。行政の除染は進んでいる。 ・放射能による被ばくが心配である。 ・本堂は、倒壊防止のため外側は鉄骨、内側は筋交等で補強しているが、現在は使用中止としている。
檀信徒の現状	—
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・経済的な問題により、自力での寺院復旧はかなり難しい。 ・復旧の目途は立っていない。

(H25. 9. 19 現在)



倒壊防止のため、本堂の外側、内側を補強して対処しているが、現在は使用を中止している。
 左の写真は本堂内部のもので、柱の最上部から釘を吊り下げた様子であり、15～17センチ傾いている。(撮影日不明)