寺院:福島県第1教区第23番東源寺住所:福島県福島市上名倉字下寺18

寺院の被害	・地震により、本堂、庫裡、その他の建物が一部損壊した。 ・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	・放射能汚染の被害があるが、行政の除染は進んでいない。 ・寺院所在地の放射線量は低いと考えている。
檀信徒の現状	
地域の現状	
復興の状況	・本堂、庫裡の屋根瓦を修繕した。 ・庫裡は土台を修繕し、外壁は洗浄後、塗り替えが必要であった。 ・観音堂外壁の修繕も完了した。

(H25. 9. 9 現在)