

平成 30 年北海道胆振東部地震 現地調査報告

○北海道第 2 宗務所第 2 教区第 122 番 永安寺

本堂正面のガラス割れ
本堂・庫裡等の壁に亀裂多数
建物全体にゆがみ
墓石多数倒壊



○北海道第 2 宗務所第 2 教区第 123 番 瑞雲寺

本堂・庫裡等の壁に亀裂多数
灯籠等倒壊
鐘楼堂等基礎が大きく動く



○北海道第2宗務所第2教区第126番 梅溪寺

本堂地盤沈下により傾き、立ち入り制限
本堂・庫裡外壁等に亀裂多数
境内地土砂崩れ
墓石倒壊多数



○北海道第2宗務所第2教区第127番 見龍寺

本堂・庫裡壁等に亀裂多数
本堂・庫裡等の建物にズレが生じる
境内地地割れ



○北海道第2宗務所第2教区第289番 興隆寺

震源地に一番近い寺院であったが、本堂・庫裡の壁にひび割れ
位牌堂内が散乱したが、大きな被害は確認されていない。