

令和元年台風19号 福島県・宮城県管内寺院現地調査報告

(令和元年10月22日～23日)

○福島県宗務所第9教区第96番 頭陀寺

裏山からの土砂が本堂、旧庫裡に流入。

山門脇及び参道階段の土砂崩れで通行できない状態。



○福島県宗務所第4教区第99番 茂林寺



正面参道が土砂崩れで崩落



○宮城県宗務所第7教区182番 威徳寺



本堂床下浸水、本堂西側会館が床上浸水



宮城県宗務所第7教区 170番 糟川寺

本堂西側を流れる吉田川の堤防が決壊、会館、山門が跡形もなく流出、本堂、庫裡も枠組みを残して流出。

