寺院:福島県第15教区第293番西光寺

住所:福島県いわき市鹿島町上蔵持字江名口140

寺院の被害	・地震により、本堂、庫裡が一部損壊した。 ・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	・放射能汚染の影響があるが、寺院所在地の放射線量は低いと考えている。 ・経済的な問題を抱えている。
檀信徒の現状	
地域の現状	
復興の状況	 ・地震で地割れと地面のずれが生じたため補修した。その他、壁などはまだ手つかずの状態である。 ・破損したため、本堂の窓と位牌を新調した。 ・経済的に厳しい。地震で本堂が少し傾いたのだが、檀家が少ないため維持していくことも困難である。 ・経済的な問題により、復旧の目途は立っていない。

(H25. 10. 5 現在)