

寺院：宮城県第5教区第115番円竜寺

住所：宮城県柴田郡柴田町入間田寺35

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">地震により、本堂、その他の建物が一部損壊した。境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">隣接する自宅に居住している。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none">震災で自宅に住めなくなり避難を強いられている檀信徒がいる。転居先が不明であることから居住先を把握することが困難である。
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">復旧はほぼ完了した。

(H25.7.18現在)