

寺院：茨城県第10教区第157番孝顕寺

住所：茨城県結城市大字結城461

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・ 地震により、本堂、庫裡、その他の建物が一部損壊した。・ 境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・ 本堂を新築若しくは改築しようと世話人会で話を持とうとした矢先に震災により被災したため、計画もそのままになっており、先の見通しが立たない状況にある。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none">・ 檀信徒の転居はほとんどなく、居住先もほぼ把握している。
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・ 経済的な問題により復旧の目途はたっていない。

(H25.10.20日現在)