

寺院：茨城県第10教区第159番安穩寺

住所：茨城県結城市大字結城1725

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・地震により、本堂、庫裡、その他の建物が一部損壊した。・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・経済的問題、檀信徒の離散を心配している。・本堂を始め、ほとんどの建物が一部損壊してしまった。山門は修理が必要であり、本堂は建替え予定であることから復旧予算が大きくなっている。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none">・放射能汚染による様々な影響が檀信徒に出ている。・複数の離檀がある。
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・復旧の目途は立っておらず、進捗状況は1割程度である。復旧完了まで10年以上かかると考えている。

(H25.10.18現在)