寺院:茨城県第7教区第196番瑞源寺

住所:茨城県つくばみらい市城中7

寺院の被害	・ 地震により、本堂半壊、庫裡、山門が一部損壊した。
	・ 境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	・ 経済的問題を心配している。
	・ 本堂の被害が甚大であり、修繕には基礎からやり直す必要がある。
	・ 放射能汚染の影響があるが、寺院所在地の放射線量は低い。
檀信徒の現状	・ 檀信徒の家屋も被害を受けており、地面の液状化により建て替えを余儀なく
	された家も数軒ある。
地域の現状	・ 行政の除染は進んでいる。
復興の状況	・ 復旧の目途は立っていない。
	・ 復旧について檀信徒からの寄付は望めず、修繕資金の調達に苦慮している。

(H25.10.15現在)





(撮影H23.3.13)