

寺院：福島県第3教区第83番最禪寺

住所：福島県伊達郡国見町貝田寺脇2

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・地震により、本堂、庫裡が一部損壊した。・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・放射能汚染の影響があり、寺院所在地の放射線量は高いと思う。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none">・震災で自宅に住めなくなった檀家があり、離檀した檀家もある。
地域の現状	<ul style="list-style-type: none">・農作物の栽培には、風評被害が付きまとう。
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・平成24年9月までに本堂屋根雨漏りの修復、塗装、雨桶の交換修理を行った。・本堂、庫裡内外の壁の各所修繕はこれからの予定。・復旧の進捗状況は3割程度であり、3年以内の完了を目指している。

(H25.9.16 現在)