

寺院：福島県第9教区第174番龍穩院

住所：福島県田村郡三春町字荒町160

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・地震により、本堂が半壊し、庫裡や他の建築物が一部損壊した。・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・後継者の問題が心配である。・寺院所在地の放射能線量は低いと考えている。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none">・震災で自宅に住めなくなった檀家ある。・離檀、離信した檀家が複数ある。
地域の現状	<ul style="list-style-type: none">・放射線量の問題で帰郷できない方がいる。
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・本堂全体が3cm²傾き、舞い上げ工事、外壁、内壁、基礎工事を実施し、復旧工事は6割進捗した。継続して工事中。・経蔵の壁面が崩落したが、全面補修工事が完了した。・復旧完了までどれくらいかかるかわからない。

(H25. 8. 25 現在)



左の写真は現在も復旧工事中の本堂。右の写真は復旧が完了した経蔵。復旧の目途は立ったものの、全体の完了までどれくらい時間がかかるかは不明である。(撮影日不明)