

寺院：福島県第8教区第211番常林寺

住所：福島県郡山市中田町駒板字表71

<p>寺院の被害</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震により本堂兼庫裡が一部損壊した。</li> <li>・境内の土木構造物にも被害が生じている。</li> </ul>
<p>寺院の現状</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・放射能汚染の影響があるが、寺院所在地の放射線平均値は、年間被ばく線量の許容値とされる毎時0.23マイクロシーベルトよりやや低いと考えている。行政の除染は進んでいない。</li> <li>・経済的問題を抱えている。</li> </ul>
<p>檀信徒の現状</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・檀信徒も被災している。若年層の離村が多い。</li> </ul>
<p>地域の現状</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・乳製品が、事故を境として低価格となり、酪農農家は風評被害に苦慮している。</li> <li>・煙草生産農家の多くが廃業し、1軒のみとなった。そうしたことが生活に暗い影を落としており、日々の生活は容易ではない。</li> </ul>
<p>復興の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・寺院復旧については、経済的問題により厳しいものがある。</li> </ul>

(H25.9.18 現在)