

令和元年台風 15 号 現地調査報告


○千葉県宗務所第 10 教区第 249 番 萬福寺

屋根破損により、本堂内に雨漏り

本堂扉等破損個所多数

【地域・檀信徒の関わり】

地元消防団が本堂内の畳上げを手伝う



○千葉県宗務所第 12 教区第 306 番 古泉院

本堂の屋根が強風によりはがされ、本堂内に大きな被害

【地域・檀信徒の関わり】

檀家さんにより本堂内の畳、倒木を撤去



○千葉県宗務所第 12 教区第 308 番 龍樹院

本堂・庫裏・鐘楼堂の屋根破損

地域周辺（檀信徒）のほとんどが被災

【地域・檀信徒の関わり】

檀信徒の被害も多く、寺院のみで対応している



○千葉県宗務所第 9 教区第 233 番 長徳寺

本堂壁崩壊

本堂屋根破損

再建するかは檀信徒と相談しながらになるが、どうなるのかは見通しが立たない

【地域・檀信徒の関わり】

檀家役員により本堂内清掃

