

寺院：宮城県第9教区第228番瑞川寺  
 住所：宮城県大崎市古川三日町2-2-2

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震により、本堂が一部損壊、庫裡、その他の建物が半壊した。</li> <li>境内の土木構造物にも被害が生じている。</li> </ul>
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>震災前三世代世帯で生活していたが、震災後親世帯だけが寺院内で生活している。</li> <li>震災前から耐震改修工事を進めており、本堂改修時の借財が残っている。改修できていない山門や庫裡にも被害が生じた。</li> <li>放射能汚染の影響がある。</li> </ul>
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>震災で自宅に住めなくなり避難を強いられている檀信徒がいる。居住先は把握しているが、転居先が二転三転するため一部把握できていない。</li> </ul>
地域の現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>寺院の所在する地域は放射線量の数値も低いですが、気流の関係で周辺には心配な場所がある。</li> <li>震災直後に比べれば、人心も落ち着いてきたが、特に好転したとは思えない。</li> </ul>
復興の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>新たな借り入れ等が出来、資金に目途が立てば復旧できると考えている。ただし、資財の高騰や職人不足などから着手できない。</li> <li>行政からの助成もあり、山門の復旧は完了した。</li> </ul>

(H25.9.2現在)



(撮影H25.10.10)