

寺院：福島県第14教区第271番東林寺

住所：福島県相馬郡新地町福田別所117

| | |
|---------------|---|
| <p>寺院の被害</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・地震により本堂、庫裡、位牌堂が一部損壊した。 ・境内の土木構造物にも被害が生じている。 |
| <p>寺院の現状</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・放射能汚染の影響があるが、寺院所在地の放射線量は低いと考えている。行政の除染は進んでいる。 ・放射線量の問題もあり、檀信徒の離散が心配である。 |
| <p>檀信徒の現状</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・震災で自宅に住めなくなった檀家があるが、居住先はほぼ把握できている。 ・離檀した檀家もある。 |
| <p>地域の現状</p> | <p>—</p> |
| <p>復興の状況</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・復旧の計画はできたが未着手である。 |

(H25.10.5 現在)