

寺院：茨城県第3教区第49番東漸寺

住所：茨城県北茨城市関南町神岡下2412

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 地震により、本堂、庫裡、その他の建物が一部損壊した。</li><li>・ 境内の土木構造物にも被害が生じている。</li></ul>
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 檀信徒の離散、経済的問題を心配しており、精神的肉体的不安を抱えている。</li></ul>
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 震災で自宅に住めなくなったことや、津波で家が流されたことから避難を強いられている檀信徒がいるが、居住先はほぼ把握している。</li></ul>
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 現在復旧について協議しており、改修の方向で進んでいる。10年以内での復旧完了を予定している。</li></ul>

(H25.10.26現在)