

平成30年4月9日発生
島根県西部を震源とする地震被害現地報告

○被害報告

島根県第1宗務所第1教区第208番 圓光寺

- ・本堂から開山堂の廊下にズレが生じる
- ・庫裡・開山堂の壁がはがれる
- ・墓石の7割～8割が倒壊



島根県第1宗務所第1教区第214番 慈雲寺

- ・庫裡が沈下等により倒壊の恐れ、半壊以上かと思われる
- ・墓地亀裂、法面の崩落
- ・現在開山堂での生活
- ・墓石の倒壊多数



島根県第1宗務所第1教区第216番 松林寺

- ・本堂倒壊の恐れ（赤紙の為立ち入り不可）
- ・境内地に亀裂有り



島根県第1宗務所第1教区第217番 明元寺

- ・寺院棟（庫裡）沈下により傾き
- ・庫裡の瓦落下
- ・歴住墓地倒壊



島根県第1宗務所第1教区第222番 瑞応寺

- ・本堂鬼瓦の落下

