


平成 30 年 7 月豪雨 現地調査報告

○愛媛県宗務所第 1 教区第 175 番 野間寺

境内地土砂崩れ 位牌堂に土砂流入
倒木により本堂の屋根に被害



○愛媛県宗務所第 3 教区第 3 番 明應寺

境内地土砂流入（撤去済み）

○愛媛県宗務所第 4 教区第 91 番 安楽寺

境内地及び墓地土砂崩れ
倉庫の壁に被害（復旧済み）
周辺地区床上浸水





○愛媛県宗務所第4教区第98番 正法寺
境内地土砂流入（撤去済み）
庫裡一部被害



○広島県宗務所第3教区第50番 圓光寺
境内正面ののり面及び壁崩落



○広島県宗務所第3教区第52番 請福寺

参道・境内地崩落 立ち入り不可能



○広島県宗務所第3教区第55番 米山寺

境内地のり面崩落

墓所土砂崩れ



○広島県宗務所第3教区第58番 宗光寺

墓地地土砂崩れ



○広島県宗務所第4教区第34番 吉祥寺
墓地土砂崩れ



○広島県宗務所第4教区第62番 善興寺
本堂土砂流入 位牌堂倒壊
墓地土砂崩れ



○広島県宗務所第5教区第90番 濟法寺
墓地土砂崩れ



○広島県宗務所第6教区第118番 長善寺

境内地土砂崩れ
鐘楼堂倒壊の危険



○岡山県宗務所第2教区第45番 源福寺

本堂・庫裡床上浸水 4メートルほど浸水
周辺地区一帯 水没
檀信徒の非難状況も把握できていない状況

