福島県沖を地震とする地震について現地調査報告


(2022年3月30日)

○福島県宗務所 第 14 教区 254 番 同慶寺本堂・庫裡損壊 位牌堂の壁に亀裂 墓石倒壊









○福島県宗務所 第 14 教区 第 258 番 龍昌寺 山門損壊 本堂・庫裡の壁に亀裂 境内地陥没(地割れ等)









○福島県宗務所 第 14 教区 第 263 番 慶徳寺 本堂・庫裡の屋根損壊 境内地がけ崩れ・墓石倒壊













○福島県宗務所 第 14 教区 第 265 番 法輪寺本堂損壊墓石倒壊







○福島県宗務所 第 14 教区 第 268 番 圓應寺本堂損壊・庫裡の天井崩落山門損壊 墓石倒壊













○福島県宗務所 第 14 教区 第 269 番 陽山寺本堂·庫裡損壊 外壁倒壊







