

寺院：宮城県第20教区第218番新豊寺

住所：宮城県大崎市古川新田中宿1

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・ 震災により本堂半壊、庫裡が一部損壊した。・ 境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・ 経済的問題を心配している。
檀信徒の現状	—
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・ 復旧の進捗状況は8割程度であるが、復旧完了までには10年以上かかると考えている。

(H25.7.22現在)



(撮影H25.10.7)