

寺院：福島県第14教区第268番圓應寺

住所：福島県相馬市中村字川原町164

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none"> ・地震により、本堂、庫裡が半壊し、山門屋根瓦が全損、物置小屋等が全壊した。 ・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none"> ・放射能汚染の影響があるが、寺院所在地の放射能線量は低いと考えている。 ・檀信徒の離散や放射能汚染の問題、後継者問題や経済的問題等、先の見通しが立たない状況に、精神的にも肉体的にも疲労している。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none"> ・震災で自宅に住めなくなった檀家があり、数軒が離檀した。転居先が把握できていない方もいる。
地域の現状	<p>—</p>
復興の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・4割程度復旧が進んだが、完了までどれくらいの時間がかかるかは分からない。 ・平成24年11月、山門等の屋根修復工事が済んだ。 ・本堂、庫裡は応急修理を施し現在にいたるが、本堂は平成25年10月に本格的な修復工事に着手する予定。 ・庫裡の修復工事は未定である。

(H25.9.11 現在)

写真なし