

寺院：岩手県第9教区第234番延命寺

住所：岩手県陸前高田市竹駒町上細根9

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震により、本堂、庫裡が一部損壊した。</li> <li>・境内の土木構造物にも被害が生じている。</li> </ul>
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・檀信徒の離散や経済的問題という不安を抱えている。</li> </ul>
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・震災で自宅に住めなくなった方がいるが居住先はほぼ把握はできている。</li> <li>・数軒が離檀した。</li> </ul>
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多くの建物が傷んだために、それぞれの建物を、どのくらい直せばよいのかその妥当性が見いだせない。</li> <li>・経済的問題を抱えており、復旧の目途は立っていない。</li> </ul>

(H25.10.11 現在)