

寺院：福島県第15教区第306番長徳寺

住所：福島県いわき市三和町下永井字横山113

<p>寺院の被害</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震により、本堂、庫裡が一部損壊した。</li> <li>・境内の土木構造物にも被害が生じている。</li> </ul>
<p>寺院の現状</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先の見通しが立たず、経済的な問題も抱えている。</li> <li>・放射能汚染の影響があるが、寺院所在地の放射線量は低いと考えている。</li> <li>・法事が減少した。</li> </ul>
<p>檀信徒の現状</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・震災で自宅に住めなくなった方や、放射能汚染の影響により避難を強いられている檀家があるが、連絡先はほぼ把握できている。</li> </ul>
<p>地域の現状</p>	<p>—</p>
<p>復興の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3割程度復旧が進んでおり、3年以内の完了を目指している。</li> <li>・墓地の入り口まで飛ばされた無縫塔及び台座を修復した。</li> <li>・崩壊したブロック擁壁に代わり、L型擁壁で壁を修復した。</li> </ul>

(H25.9.12 現在)