

寺院：宮城県第9教区第241番大光寺

住所：宮城県大崎市三本木桑折字寺東5

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・ 地震により本堂、庫裡が一部損壊した。・ 境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・ 経済的問題を心配しており、精神的肉体的疲労を抱えている。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none">・ 震災で自宅に住めなくなり避難を強いられている檀信徒がいるが、居住先はほぼ把握している。
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・ 復旧の目途は立っており計画はできているが、業者がなかなか来れないことから着手できていない。5年以内の復旧完了を予定している。

(H25.9.4現在)