

寺院：宮城県第11教区第288番耕徳寺

住所：宮城県石巻市広瀬新田129

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・ 地震被害により、本堂、庫裡が一部損壊した。・ 境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・ 経済的問題や先の見通しが立たないことを心配している。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none">・ 震災で自宅に住めなくなり避難を強いられている檀信徒がいるが、居住先はほぼ把握している。
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・ 復旧の目途は立っておらず、復旧完了にどの程度時間を要するか分からない。・ 復旧について、檀信徒からの寄附は望めない。

(H25.8.30現在)