

寺院：茨城県第2教区第38番蒼龍寺

住所：茨城県那珂市南酒出462

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none"> 地震被害により、本堂と山門が半壊し、庫裡が一部損壊した。 境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none"> 現在でも本堂は雨漏りする。
檀信徒の現状	—
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none"> 復旧の目途は立っていない。 本堂復旧に向けて話を進めている。改修でも膨大な費用がかかるため新築の方向で話が進んでいるが、檀信徒も被災していることから、復旧完了まで何年かかるか分からない。

(H25.12.18現在)



(撮影H23.3.12)