

寺院：茨城県第8教区第181番興正寺

住所：茨城県常総市本石下185

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・地震により、本堂、庫裡、その他の建物が一部損壊した。・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・経済的問題を心配している。・放射能汚染の影響により、家庭菜園の野菜を食べていいのか心配している。・寺院所在地の放射線量は場所によって高低差がある。
檀信徒の現状	—
地域の現状	<ul style="list-style-type: none">・震災後地域の小学校で防災マップが作成され、避難訓練が実施されている。
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・復旧の目途は立っており、5割程度進んでいる。3年以内の復旧完了を予定している。

(H25.10.23現在)