

寺院：長野県第1宗務所第7教区第178番林秀庵

住所：長野県下水内郡栄村大字堺9318

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">地震により、本堂、庫裡、その他の建物が一部損壊した。鐘楼、宝鏡院塔、萬霊塔など境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">檀信徒の離散を心配している。
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none">震災で自宅に住めなくなり避難を強いられている檀信徒がいるが、居住先はほぼ把握している。
地域の現状	<ul style="list-style-type: none">豪雪地、過疎地に加えての地震であったため村落の存在が危ぶまれている。
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">復旧の目途は立っており9割程度進んでいる。5年以内の復旧完了を予定している。大なり小なり檀信徒も被災しているため、復旧について寄付は望めない。

(H25.11.22現在)