

寺院：宮城県第1教区第6番大安寺

住所：宮城県仙台市若林区弓ノ町5-1

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none"><li>地震により、本堂が半壊した。</li><li>境内の土木構造物にも被害が生じている。</li></ul>
寺院の現状	—
檀信徒の現状	<ul style="list-style-type: none"><li>津波で自宅に住めなくなったため避難を強いられている檀信徒がいるが、居住先はほぼ把握している。</li></ul>
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none"><li>復旧の目途はたっており、5割程度進んでいる。3年以内の復旧完了を予定している。</li></ul>

(H25.8.26現在)



(撮影H25.10.25)