

12月4日(木)

長野市中条日下野 臥雲院 (長野県第1宗務所第1番)

長野市鬼無里 松巖寺 (長野県第1宗務所第12番)

上水内郡小川村高府 明松寺 (長野県第1宗務所第13番)

被害状況

- ・ 境内に約70メートルにわたり亀裂が入っている。
- ・ 山門の傾き。
- ・ 石灯籠、墓石、地蔵の破損。
- ・ 壁にひび、落下。崩れそうな部分はテープで補強している。
- ・ 位牌仏像の落下。現在は元の位置に戻してある。





12月5日（金）

北安曇郡小谷村北小谷 常法寺（長野県第2宗務所第437番）

北安曇郡小谷村大字千国乙 源長寺（長野県第2宗務所第434番）

被害状況

- ・ 壁落下、ひび。
- ・ 位牌仏像の落下。現在は元の位置に戻してある。
- ・ 水道管の破裂。小谷村は12月4日に復旧完了。白馬村は約150戸が現在も断水。
- ・ 国道が落石の為通行止め。（迂回路有り）



北安曇郡小谷村大字中土 玉泉寺（長野県第2宗務所第433番）

被害状況

- ・ 本堂、庫裡の柱が傾き倒壊の危険があり、全壊とうかがえる。（赤紙危険貼紙有り）
- ・ 棚の上にあったものが落下し床が抜けているところある。
- ・ 壁が落下している。
- ・ ガラス窓や扉がはずれ壊れている。
- ・ 倒壊の危険があるため、住職は現在避難生活中。
- ・ 地震が起こった時は寺院の中にいたが、外に避難し怪我はなかった。
- ・ 境内の一部に亀裂有り。
- ・ 今後の復旧のため仏像などを業者が入り整理しているが、復旧可能かは未定。



