

寺院：岩手県第7教区第166番寶泉寺

住所：岩手県一関市花泉町花泉字馬場30

寺院の被害	<ul style="list-style-type: none">・地震により、本堂、庫裡が一部損壊した。・境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	<ul style="list-style-type: none">・後継者の問題と精神的肉体的疲労を抱えている。・放射能汚染の被害がある。
檀信徒の現状	
地域の現状	—
復興の状況	<ul style="list-style-type: none">・寺院の復旧は難しいが可能だと思う。しかし、経済的な問題もあり復旧の目途は立っていない。・復旧、改修資金を勧募することはできない。

(H25. 8. 1 現在)