寺院：宮城県第２教区第１９番大林寺
住所：宮城県仙台市若林区新寺４－７－６

寺院の被害	・ 地震により本堂が半壊した。 ・ 境内の土木構造物にも被害が生じている。
寺院の現状	―
檀信徒の現状	・ 震災で自宅に住めなくなり避難を強いられている檀信徒がいるが、居住先はほぼ把握できている。 ・ 複数の離檀がある。
地域の現状	―
復興の状況	・ 復旧の目途は立っており、７割程度進んでいる。３年以内の復旧完了を考えている。

（Ｈ２５．８．７現在）

（撮影Ｈ２５．１０．８）